HACH® SERVICE

Fiche technique du service



5500sc

Analyseurs de silice et de phosphate

Le 5500sc est un élément essentiel de votre processus de surveillance ou de contrôle de la corrosion du cycle de vapeur. Laissez le service Hach® vous aider à optimiser le temps de disponibilité et le rendement des instruments pour vous assurer d'obtenir des mesures fiables afin d'améliorer l'efficacité de l'usine et d'éviter les dommages à vos actifs.

Avantages du service

- Garantit que la maintenance est effectuée correctement afin de maximiser le temps de disponibilité et de prolonger la durée de vie des instruments
- Les experts de Hach peuvent détecter et prévenir les problèmes potentiels qui peuvent nuire au rendement ou entraîner une défaillance
- Libère du temps pour vous permettre de vous concentrer sur d'autres priorités
- Élimine le fardeau de la gestion des calendriers de maintenance
- La ligne d'assistance technique permet une résolution rapide et directe et offre un soutien sur place lorsqu'une solution immédiate n'est pas possible

Temps de maintenance moyen annuel : jusqu'à 6 heures
Fréquence de maintenance recommandée : 2 fois par année

Tâches de maintenance essentielles exécutées

Maintenance de routine :

- Nettoyer l'extérieur, la cellule échantillon, la conduite d'échantillonnage et les robinets
- Installer la trousse de maintenance
- Mettre à jour le micrologiciel à la version la plus récente
- Effectuer l'étalonnage pour s'assurer de l'exactitude
- Vérifier les pressions des réactifs, des étalons et des échantillons

Maintenance avancée :

- Inspecter le tableau d'analyse pour déceler tout dommage
- Effectuer le dépannage et résoudre tous les messages d'erreur ou d'avertissement qui peuvent avoir une incidence sur le bon fonctionnement ou l'exactitude
- Produire un rapport de service et un certificat de rendement

Pièces remplacées durant la maintenance

Numéro de pièce	Description	Qté	Fréquence
	Trousse de maintenance :	1	12 mois
6788301	Silice, 1 canal		
6788302	Silice, 2/4 canaux		
6788303	Silice, 6 canaux		
6788307	Phosphate, taux faible, 1 canal		
6788308	Phosphate, taux faible, 2/4 canaux		
6788309	Phosphate, taux élevé, 1 canal		
6788310	Phosphate, taux élevé, 2/4 canaux		

Ces pièces et la main-d'œuvre de remplacement sont incluses dans le plan de service Hach à la fréquence recommandée.
La couverture est offerte pour les réparations sur place et au centre de services Hach.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site : ***www.hach.com/service***