



LXZ525.99.00001




SC4500









1
2A–5A
6–8







1
2B–3B
6–8


Manufacturer supplied parts	User supplied parts	Look	Do not use tools	Read the user manual



1
T25
4x
2
1
3


2A
1
2
2x
3
4
5



3A
2
1
4A
1
2
5A
T20
1
2
3
4
4


2B







3B




6
N.m 13 mm
3 N·cm
[2.21 lb·ft]
SC 2
SC 1
3
SC 1
SC 2
1
2


7
T20
4
0.7 N·cm
[0.52 lb·ft]
3
1
2
5



HACH COMPANY World Headquarters
P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A.
Tel. (970) 669-3050
(800) 227-4224 (U.S.A. only)
Fax (970) 669-2932
orders@hach.com
www.hach.com

© Hach Company/Hach Lange GmbH, 2021, 2024. All rights reserved. Printed in Germany.
07/2024, Edition 2