HACH® SERVICE

Fiche technique du service



Module de nettoyage automatique (MNA)

Pour TU5300sc/TU5400sc

Le MNA permet de s'assurer que votre flacon d'échantillon TU5 est exempt de contamination pouvant interférer avec vos mesures de turbidité de bas niveau. Laissez le service Hach® entretenir votre MNA correctement et dans les délais prévus afin d'éviter les erreurs de mesure et le besoin d'effectuer un nettoyage manuel.

Avantages du service

- Assure un rendement optimal pour protéger les mesures de turbidité TU5 contre la contamination des flacons
- Détecte et prévient les problèmes qui peuvent nuire au rendement ou réduire la durée de vie des instruments
- Élimine les tracas et le temps consacré à l'exécution du service et à la gestion des calendriers de maintenance
- La ligne d'assistance technique permet une résolution rapide et directe et offre un soutien sur place lorsqu'une solution immédiate n'est pas possible

Temps de maintenance moyen annuel : jusqu'à 1 heure
Fréquence de maintenance recommandée : 1 fois par année

Tâches de maintenance essentielles exécutées

Maintenance de routine :

- Effectuer une inspection visuelle
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil
- Remplacer le racleur pour un nettoyage optimal

Maintenance avancée :

- S'assurer du bon fonctionnement
- Résoudre tous les messages d'erreur ou d'avertissement qui peuvent avoir une incidence sur le bon fonctionnement
- Produire un rapport de service et un certificat de rendement

Pièces remplacées durant la maintenance

Numéro de pièce	Description	Qté	Fréquence
LZY915 LZQ176	Racleur en silicone ou Racleur en fibre	1	12 mois

Cette pièce et la main-d'œuvre de remplacement sont incluses dans le plan de service Hach à la fréquence recommandée. Il faut aussi acheté séparément le plan de service pour le Tu5300sc ou le TU5400sc. La couverture est offerte pour les réparations sur place ou au centre de services Hach.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site : ***www.hach.com/service***