

Retour des réactifs usagés HACH

(mise à jour septembre 2025)

Les réactifs usagés HACH sont rapatriés dans un premier temps au site de regroupement SITA à Beerse , et ensuite vers notre site agréé HACH ISO 9001 pour le recyclage des produits. Pour le GD Luxembourg le retour se fait par l'intermédiaire de Lamesch.

A cette occasion, nous vous rappelons que HACH est le seul fabricant Européen capable de maîtriser toute sa chaîne de fabrication en matériel et réactifs et à posséder son propre centre de recyclage accrédité suivant le N° BVSE 10-297.

Afin d'assurer le rapatriement correct de vos réactifs, veuillez prendre note de la procédure ci-dessous:

A. L'emballage:

Dans le cadre du retour gratuit des colis, les points suivants doivent être considérés :

- Le retour des réactifs usagés doit se dérouler en emballage d'origine (boîtes pliantes avec blisters ou boîtes en polystyrène).
- 2. Chaque enlèvement nécessite le nombre minimal de 50 boîtes originales.
- 3. Ces boîtes sont **ensuite emballées dans des cartons d'expédition** (UN) ayant les dimensions suivantes (pour obtenir un emballage optimal) :
 - notre réf. EYF558 carton 400x400x430 mm max. 25 kg
 - notre réf. EYF563 carton 580x400x500 mm max. 25 kg

Ces cartons peuvent être commandés sur notre site www.be.hach.com (EYF558 à 8,80 €/pièce et EYF563 à 13,00 €/pièce) ou vous gardez les cartons utilisés pour l'envoi de vos réactifs.

- 4. Les tests contenant du cyanure (groupe B) doivent obligatoirement être séparés des autres tests!
- 5. Les cartons de retour doivent être intacts et homogènes.
- 6. Utilisez comme matériel de rembourrage du papier ou de la cellulose pas de chips.
- 7. Fermez soigneusement le carton avec du ruban adhésif.

B. Le transport:

La collecte des tests usagés est organisée par Veolia.

Nous proposons ce service de retour (concernant le stockage - le regroupement - l'acheminement par SITA et le retraitement des réactifs sur le centre agréé Ha&@de Düsseldorf) gratuitement 1 fois par an sous les conditions reprises ci-dessus.

Si vous souhaitez un enlèvement supplémentaire ou une reprise de moins de 50 boîtes de réactifs Hach, nous vous demandons une rémunération de 317 € pour ce service.

Notez : Nous n'acceptons que les tests dont les références sont reprises au verso!

La reprise de tout autre matériel vous sera facturée au frais réel avec un minimum de 317 €!

C. Document à prévoir :

Vous mentionnez sur ce formulaire (au verso), outre les renseignements généraux concernant votre société,

le nombre de boîtes HUW, le nombre de suremballage (grandes boîtes) et éventuellement le nombre et types de palettes à reprendre et vous retournez ce formulaire complete par email à infobenelux@hach.com Nous vous demandons également de joindre une copie de ce formulaire dans chaque carton. Le certificat d'enlèvement atteste que cette reprise de réactifs usagés est conforme aux impositions légales en vigueur.

Nous vous remercions pour votre collaborationÊ

PŒP, votre équipe pour l'analyse de l'eau.



TESTS ACCEPTES POUR RETOUR VERS HACH

Formulaire renvoyer par email à info-benelux@hach.com

SEULS les formulaires entièrement complétés seront traités! Copie du formulaire complété dans chaque carton svp!

			(LANGE)	Autres tests				O (LANGE)	DCC
Nombre de boîtes	Référence	Nombre de boîtes	Référence	Nombre de boîtes	Référence	Nombre de boîtes	Référence	Nombre de boîtes	Référence
(seul flacon original)	GCAxxx		LCAxxx				LCKxxx		LCK014
	GCA100		LCA310		LCK338		LCK049		LCK114
	GCA200		LCA333		LCK339		LCK138		LCK314
	GCR100		LCA390		LCK340		LCK153		LCK414
	GCR200		LCA555		LCK341		LCK213		LCK514
	GCS050		LCA700		LCK342		LCK229		LCK614
	GCS100		LCA701		LCK345		LCK237		LCK714
	GCZ100		LCA702		LCK346		LCK238		LCK914
			LCA703		LCK348		LCK240		LCI400
	APCxxx		LCA704		LCK349		LCK241		LCI500
	APC114		LCA705		LCK350		LCK242	O (HACH)	DC
	APC138		LCA706		LCK353		LCK300	Nombre de boîtes	éférence
	APC238		LCA707		LCK354		LCK301		2125851
	APC303		LCA708		LCK355		LCK302		2125951
	APC304		LCA709		LCK357		LCK303		2415851
	APC314		LCA722		LCK359		LCK304		2415951
	APC338				LCK362		LCK305		HCT190
	APC339		LZPxxx		LCK364		LCK307		HCT191
	APC340		LZP181		LCK365		LCK310	tests (HACH)	Autres
	APC341		LZP310		LCK380		LCK311	Nombre de boîtes	Référence
	APC342				LCK381		LCK313		2105545
	APC348	(seul emballage)	LCWxxx		LCK385		LCK315		2105645
	APC349		LCW021		LCK386		LCK318		2604545
	APC350		LCW025		LCK387		LCK319		2604945
	APC400		LCW028		LCK388		LCK320		2605345
	APC500		LCW053		LCK390		LCK321		2606945
			LCW054		LCK391		LCK323		2608345
			LCW058		LCK395		LCK325		2672245
			LCW250		LCK410		LCK326		2714045
			LCW510		LCK427		LCK327		2714100
			LCW901		LCK433		LCK328		2742545
			LCW902		LCK521		LCK329		2742645
			LCW905		LCK529		LCK330		2742745
			LCW907		LCK537		LCK331		2760345
			LCW908		LCK541		LCK332		2760445
			LCW925		LCK554		LCK333		2767245
			LCW954		LCK555		LCK334		2767345
					LCK653		LCK337		2805145
									2815945

GROUPE B : tests contenant du		
cyanure		
Référence	Nombre de boîtes	
LCK306		
LCK308		
LCK360		
LCW032		
LCW532		

# cartons LANGE (sans cyanure)	
# cartons HACH (sans cyanure)	
# cartons LANGE (avec cyanure)	

SUREMBALLAGE dans grandes boîtes		
# BOÎTES (sans cyanure)		
# BOÎTES (avec cyanure)		

Type de palette	# palettes
* palette UK (1,20 x 1 m)	
* Palette (1,20 x 1,20 m)	
* palette Europe (1,20 x 0,80 m)	

Ne pas remplir (pour usage interne) Contrôle HACH Date

POIDS TOTAL DE L'ENLEVEMENT		
Société:		
Personne de contact:	E	E-mail:
Adresse d'enlèvement:	т	TEL:
Code postal / Ville:		

Date:	
Signature:	
☐ Je suis d'accord avec la p	•