




Pocket Pro Temp	Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web del produttore.
AVVERTENZA	Periodo di esposizione. L'errata installazione della batteria può causare il rilascio di gas esplosivi. Accertarsi che le batterie siano dello stesso tipo chimico approvato e che siano inserite nell'orientamento corretto. Non mettere insieme batterie nuove con batterie vecchie. Rischio di incendio. La sostituzione della batteria non è consentita. Utilizzare esclusivamente batterie alcaline.
ATTENZIONE	Rischio di esposizione chimica. Seguire tutte le schede di sicurezza dei materiali (MSDS) per i protocolli di sicurezza. Questo tester di temperatura è destinato per l'uso con campioni liquidi.
Tasti	
	Premere per interrompere le modifiche al display.
	Premere per eseguire una premuta touch "Set" non lampeggia impostazioni. Quindi premere per scorrere l'elenco delle impostazioni. Nota: Non è possibile interrompere l'alimentazione durante la modalità di impostazione o calibrazione.
	Calibrazione 4 Misura 5 Stoccaggio
Impostazioni	Unità di temperatura illustrata AOFF Spegnimento automatico TCSET Impostazione con le impostazioni di fabbrica e i valori predefiniti
Risoluzione dei problemi	Non rientra nella gamma di misura
Garanzia	Un anno per il telaio del tester e il sensore solo per difetti di fabbricazione. Non sono coperti i danni per uso improprio.
Conformità	Fare riferimento al manuale completo per l'utente sul sito Web del produttore.

Pocket Pro Temp	Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Website des Herstellers.
WARNUNG	Explosionsgefahr. Das unsachgemäße Einlegen von Batterien kann zur Freisetzung explosiver Gase führen. Vergewissern Sie sich, dass Sie Batterien mit dem zulässigen Chemikalienpaar verwenden und dass sie mit korrekter Polung eingelegt wurden. zusammen.
VORSICHT	Brandgefahr. Eine Substitution der Batterie durch unzulässig verwendete oder nicht zugelassene Akkubatterien ist ausdrücklich untersagt.
⚠ Gefahr vor Kontakt mit Chemikalien.	Beachten Sie die Sicherheitsprotokolle in den aktuellen Material sicherheitsdatenblätter (MSDS).
Einführung	Dieses Temperaturmessgerät ist für die Verwendung in Flüssigkeitsproben vorgesehen.
Tasten	Drücken, um Anzeigewechsel zu beenden.
↺ ↻	Drücken, um eine Kalibrierung durchzuführen. Drücken und halten. Die SEIT blinkt, um in das Menü "Einstellungen" zu gelangen. Anschließend drücken, um durch die Einstellungen zu blättern. Zum Beenden drücken und halten. Hinweis: Die Stromzufuhr kann in den Modi "Einstellung" oder "Kalibrierung" nicht abgeschaltet werden.
3 Kalibrieren	Messdaten
5 Lagerung	Siehe die ausführliche Bedienungsanleitung auf der Website des Herstellers.
Einstellungen	Anzeigezeit / Temperatureinheit Auff. Automatische Abschaltung ISEI Einstellung ab Werk und Grundeinstellungen einstellen
Fehlerbehebung	"-- --" Nicht innerhalb des Messbereichs
Gewächsmessung	1 Jahr für Messgarkorpus und Sensor, nur für Herstellungsverleiher; Beschädigung durch Veränderung ist nicht abgedeckt.
Einleitung rechtlicher Vorschriften	Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung auf der Website des Herstellers.

Pocket Pro Temp Additional information is available on the manufacturer's website. Warning Exposure hazard. Incorrect battery installation can cause the release of flammable or toxic gases. Be sure that the batteries are inserted in the correct orientation. Do not mix new and used batteries. Caution Fire hazard. Battery substitution is not permitted. Use only alkaline batteries. Introduction This temperature tester is for use in liquid samples.	Keys  Push to stop changes to the display.  Push to do a calibration. Push and hold "SEt" flashes to go to the settings menu. Then, push to scroll through settings.  Note: To exit, push and hold. settings or calibration mode.
3 Calibration 4 Measurement 5 Storage Refer to the expanded user manual on the manufacturer's website.	Settings Unit: Temperature unit shown AutoFF: Automatic off SEt: Set to the factory settings and default values
Troubleshooting ----- Not within measurement range	Warranty 1 Year for tester body and sensor for manufacturing defects only. Damage for use is not covered. Compliance Refer to the expanded user manual on the manufacturer's website.

Pocket Pro Temp
Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web du fabricant.

Avertissement

- ⚠ **Risque d'explosion Une installation incorrecte des piles peut libérer des gaz explosifs. Veillez à ce que les piles soient du même type chimique homologué et qu'elles soient insérées dans le bon sens. Ne mélangez pas de piles neuves et des piles usagées.**
- ⚠ **Risque d'incendie. La substitution du type de pile n'est pas autorisée. Utilisez uniquement des piles alcalines.**

Attention

- ⚠ **Risque d'exposition chimique. Reportez-vous aux fiches techniques de sécurité des matériaux (MSDS) pour connaître les protocoles de sécurité.**

Introduction

Ce testeur de température s'utilise avec les échantillons de liquides.

Touches

	Appuyez pour arrêter les modifications à l'écran.
	Appuyer sur pour effectuer un étalonnage. Appuyez de manière prolongée jusqu'à ce que le « SET » clignote pour accéder au menu des paramètres. Ensuite, appuyez pour parcourir les paramètres.
	Pour quitter, appuyez de manière prolongée.

Remarque :
La fonction Marche ne peut pas être désactivée lorsque le mode Paramètres ou Etalonnage est activé.

Pocket Pro Temp

En el sitio web del fabricante encontrará información adicional.

Advertencia

 **Peligro de explosión.** Si las pilas no están colocadas correctamente, se puede producir la liberación de gases explosivos. Asegúrese de que las pilas son del mismo tipo y material químico aprobado y están insertadas en el sentido correcto. No mezcle pilas nuevas y usadas.

 **Peligro de explosión.** No se permite la sustitución de la batería. Utilice solamente baterías alcalinas.

Precaución

 **Peligro por exposición química.** Consulte los protocolos de seguridad en las hojas de datos actuales de seguridad de los materiales (MSDS).

Introducción

Este comprobador de temperatura está diseñado para muestras líquidas.

Tecelas

	Pulse para detener los cambios en la pantalla.
	Pulse para realizar una calibración. Pulse y mantenga pulsado hasta que aparezca el mensaje parpadeante "SET" para ir al menú de configuración. Luego, pulse para navegar por la configuración.
	Para salir, pulse y mantenga pulsado.
	Nota: En el modo de configuración o calibración, el dispositivo no puede apagarse.

Pocket Pro Temp

Está disponível informação adicional no website do fabricante.

Aviso

 **Perigo de explosão.** A instalação indevida das pilhas pode provocar a libertação de gases explosivos. *Certifique-se de que as pilhas correspondem ao tipo de produto químico aprovado e de que as insere na orientação correcta. Não misture pilhas novas com pilhas usadas.*

 **Perigo de incêndio.** Não é permitido substituir a pilha. *Utilize apenas pilhas alcalinas.*

Cuidado

 **Perigo de exposição a produtos químicos.** Consulte as ficha de dados sobre segurança de materiais (MSDS) para protocolos de segurança.

Introdução

Este medidor de temperatura destina-se à utilização em amostras líquidas.

Teclas

	Prima para impedir alterações no display.
	Prima para calibrar. Para aceder ao menu de definições, mantenha premido até que "Set" seja apresentado de forma intermitente. Em seguida, prima para percorrer as definições. Para sair, mantenha o botão premido. Nota <i>Não é possível desligar o dispositivo enquanto estiver no modo de configuração ou de calibração.</i>

Pocket Pro Temp
Doplňující informace jsou k dispozici na webových stránkách výrobce.

VAROVÁNÍ

- ⚠ **Nebezpečí výbuchu.** Nesprávné vložení baterie může způsobit uvolňování výbušných plynů. Dbejte, aby baterie byly stejného chemického typu a aby byly nepoužity ze správnou orientací. Neopouštějte současně nové a použité baterie.
- ⚠ **Nebezpečí požáru.** Nahrazení baterie není povoleno. Používejte výhradně alkalické baterie.

POZOR

- ⚠ **Nebezpečí expozice chemikáliím.** Bezpečnostní protokoly viz aktuální datové bezpečnostní listy materiálu (MSDS).

Úvodem

Toto zařízení pro testování Teplotní čidlo je určeno pro použití v kapalných vzorcích.

Tlačítka

	Stisknutím ukončíte změny na displeji
	Stisknutím provedete kalibraci. Stiskněte a podržte, dokud bliká "SET" pro přechod do menu nastavení. Potom můžete stisknutím přecházet mezi nastaveními.
	Pro ukončení stiskněte a podržte. Poznámka: Je-li přístroj v kalibračním režimu nebo režimu nastavení, nelze vypnout napájení.

3 Kalibrace

Pocket Pro Temp
 Meer informatie vindt u op de website van de fabrikant.

WAARSCHUWING

- ⚠ **Explosiegevaar.** Door onjuiste plaatsing van de batterijen kunnen explosieve gassen vrijkomen. Controleer of de batterijen van hetzelfde goedgekeurde chemische type zijn en in de juiste richting zijn aangebracht. Gebruik nieuwe batterijen nooit samen met oude batterijen.
- ⚠ **Brandgevaar.** Alternatieven voor de batterijen worden niet toegestaan. Gebruik alleen alkaline batterijen.

VOORZICHTIG

- ⚠ **Gevaar van blootstelling aan chemicaliën.** Raadpleeg de actuele veiligheidsinformatiebladen (MSDS) voor veiligheidsprotocollen.

Inleiding

Deze temperatuurmeter is voor gebruik in vloeistofmonsters.

Toetsen

	Druk hierop om wijzigingen van het display te voorkomen.
	Druk hierop om een kalibratie uit te voeren. Houd deze toets ingedrukt totdat "SET" knippert om naar het instellingenmenu te gaan. Druk vervolgens op de toets om door de instellingen te bladeren.
	Houd de toets ingedrukt om af te sluiten.

Opmerking:
Het instrument kan niet worden

Pocket Pro Temp

Der er yderligere oplysninger på forhandlerens hjemmeside.

ADVARSEL

⚠ Eksplosionsfare. Ved forkert isætning batterier kan der slippe eksplosive gasser ud. Sørg for, at batterierne er af den sandgodekendte kemiske type og isat i den rigtige retning. Isæt ikke nye og brugte batterier sammen.

⚠ Brandfare. Batterierstatning er ikke tilladt. Brug kun alkaline-batterier.

FORSIGTIG

⚠ Risiko for at blive udsat for kemiske stoffer Se sikkerhedsdatabladet (MSDS) sikkerhedsprotokoller.

Introduktion

Denne temperaturer til brug i væskeprøvetaster

	Tryk for at standse ændringer af displayet.
	Tryk for at starte en kalibrering. Tryk og hold nede, indtil "SE" blinker, for at gå til menuen Indstillinger. Tryk derefter for at rulle gennem indstillingerne. BEMÆRK: Der kan ikke slukkes for strømmen tilstandene Indstillinger eller Kalibrering.

3 Kalibrering

4 Måling

 **LANGE**

Pocket Pro

Termin

Basic User Manual
Basis-Bedienungsanleitung
Manuale di base per l'uso
Manuel d'utilisation de
Manual básico del uso
Manual básico do utiliz
Základní návod k p
Basisgebruikershandle
Grundläggande brugerhå
Podstawowa instrukcja o
Grundläggande bruksanvi
Peruskäyttö
Основное руководство по употреб
Alapvető felhasználói útmut
Manual de utilizare de
Bendroji naudotojo instr
Начальное руководство пользо

5 Stockage	
Consultez le manuel d'utilisateur complet sur le site Web du fabricant.	
Paramètres	
Unit	Unité de température indiquée
AOFF	Arrêt automatique
rSEt	Permet de définir les paramètres d'usine et les valeurs par défaut
Dépannage	
« - - - »	Valeur non comprise dans la plage de mesures
Garantie	
Un an pour le boîtier du testeur et le capteur, uniquement pour les défauts de fabrication. Les dommages liés à l'utilisation ne sont pas couverts.	
Conformité	
Consultez le manuel d'utilisation complet sur le site Web du fabricant.	

5 Almacenamiento

Consulte la versión ampliada del manual del usuario disponible en el sitio web del fabricante.

Configuraciones

UNIT	Unidad de temperatura mostrada
AOFF	Apagado automático
rSET	Restablecer los valores de fábrica y por defecto

Solución de problemas

"- - - -"	No está dentro del rango de medición
-----------	--------------------------------------

Garantía

1 año para el cuerpo del comprobador y la sonda, solo por defectos de fabricación. No cubre los daños derivados del uso del producto.

Conformidad

Consulte la versión ampliada del manual del usuario disponible en la página web del fabricante.

5. Armazenamento

Consulte a versão completa do manual do utilizador no website do fabricante.

Definições

Unit	Unidade de temperatura apresentada
AOFF	Desactivação automática
rSEt	Reposição das definições de fábrica e dos valores predefinidos

Resolução de problemas

"- - -"	Não se encontra no intervalo de medição
---------	---

Garantia

1 ano para o corpo do medidor e para o sensor, apenas para defeitos de produção. Não inclui danos resultantes da utilização.

Conformidade

Consulte a versão completa do manual do utilizador no website do fabricante.

Prostudujte si rozšířený návod k použití na webových stránkách výrobce.	
Nastavení	
Unit	Zobrazená jednotka teploty
AOff	Automatické vypnutí
rSet	Vrácení na tovární nastavení a na výchozí hodnoty
Řešení problémů	
°C --- °F	Není v rozsahu měření
Závěrka	
1 rok pouze na výrobní vady tělesa testeru a čidla. Záruka se nevztahuje na poškozené vniklá během používání.	
Shoda	
Podívejte se do rozšířené příručky k použití na webových stránkách výrobce.	

- 3** Kalibratie
- 4** Meting
- 5** Opslag

Raadpleeg de uitgebreide gebruikshandleiding op de website van onze fabrikant.

Instellingen

Unit	Weergegeven temperatuureenheden
A/OFF	Automatisch uitschakelen
rSET	Instellen op fabrieks- en standaardwaarden

Problemen oplossen

"- - -"	Niet binnen het meetbereik
---------	----------------------------

Garantie

1 jaar voor de testerbehuizing en de sensor voor alleen fabricagefouten.

Gebruikschade valt niet onder de garantie.

Compatibiliteit

Beide leden van de uitgebreide

Indstillinger

Unit	Temperaturenhed vist
AOFF	Automatisk fra
rSEt	Indstilles til fabriksindstillingerne og standardværdierne

Fejlsøgning


"- - -"	Ikke indenfor målingsområde
---------	-----------------------------

Garanti

1 år for testerenheden og sensoren, kun fabriksfejlføl. Beskadigelse gennem br. dækkes ikke.

Overensstemmelse

Se den udvidede brugervejledning på producentens webside.



PL

Pocket Pro Temp

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej producenta.

OSTRZEŻENIE

⚠ *Zagrożenie wybuchem.* Niewłaściwie zainstalowane baterie mogą uwalniać gazy wybuchowe. Uważnij się, że bateria jest odpowiedniego typu i, czy została zainstalowana we właściwy sposób z zachowaniem biegunowości. Nie używać razem zużytych i nowych baterii.

⚠ *Zagrożenie pożarem.* Niedozwolone jest stosowanie zastępczych baterii. Używać jedynie baterii aikalicznych.

UWAGA

⚠ *Narazienie na działanie substancji chemicznych.* Protokoły warunków bezpieczeństwa można znaleźć w aktualnych kartach charakterystyki (MSDS) materiałów.

Wprowadzenie

Tester temperatura ogólnego przeznaczenia dla próbek płynów.

Klawisze

	Wciśnij, aby zatrzymać zmiany widoczne na ekranie.
	Wciśnij, aby dokonać kalibracji. Przytrzymaj, dopóki nie pojawi się komunikat „SEI”, aby przejść do menu Ustawienia. Teraz wciśnij przycisk, aby przechodzić pomiędzy poszczególnymi opcjami. Przytrzymaj przycisk, aby opuścić menu.
<i>Uwaga:</i>	<i>Nie można wyłączyć urządzenia w menu ustawień lub w trybie kalibracji.</i>

3 Kalibracja

4 Pomiar

5 Przechowywanie

Informacje na ten temat znajdziesz w rozszerzonej wersji instrukcji, dostępnej na stronie internetowej producenta.

Ustawienia

Unit	Widoczna jednostka temperatury
AOFF	Automatycznie wyl.
rSET	Przywraca ustawienia fabryczne i wartości domyślne

Usuwanie usterek

"- - -"	Poza zakresem pomiaru
---------	-----------------------

Gwarancja

Rok na obudowę i czujnik, tylko wady produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania.

Zgodność

Informacje na ten temat znajdziesz w rozszerzonej wersji instrukcji, dostępnej na stronie internetowej producenta.

RU

Pocket Pro Temp

Дополнительную информацию можно найти на сайте производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ *Вероятность взрыва.* При неправильной установке батареи могут выделяться взрывоопасные газы. Убедитесь, что используются батареи одного и того же подпадающего типа и они установлены с соблюдением полярности. Не устанавливайте одновременно новые и старые батареи.

⚠ *Опасность возникновения пожара.* Замена батареи не разрешается. Допускается использование только щелочных батарей.

ОСТОРОЖНО

⚠ *Химическая опасность взрыва.* Обратитесь к соответствующим сертификатам безопасности материалов (MSDS).

Введение

Этот прибор для измерения температура предназначен для работы с жидкими пробами.

Клавихи

	Нажмите, чтобы остановить изменения дисплея.
	Нажмите для выполнения калировки. Нажмите и удерживайте до тех пор, пока не загорится "SEI" (Настроить), что позволит перейти в меню настроек. Затем нажмите, чтобы пролистать настройки.
	Чтобы выйти, нажмите и удерживайте.
<i>Примечание:</i>	<i>Нельзя отключить питание, пока прибор находится в режиме настройки или калировки.</i>

3 Калибровка

4 Измерение

5 Хранение

См. расширенное руководство пользователя на сайте производителя.

Настройки

Unit	Показана единица измерения температуры
AOFF	Автоматическое выключение
rSET	Установить заводские настройки и значения по умолчанию

Поиск и устранение проблем

"- - -"	За пределами диапазона измерений
---------	----------------------------------

Гарантия

1 год для корпуса измерительного прибора и датчика только при наличии производственного брака. Г арантия не распространяется на повреждения при использовании.

Соответствие техническим условиям

См. расширенное руководство пользователя на сайте производителя.

Pocket Pro Temp

Mer information finns på tillverkarens webblats.

OSTRZEŻENIE

⚠ *Explosionsrisk.* Felaktig placering av batterierna kan göra att explosiva gaser frisätts. Kontrollera att batterierna är av samma godkända kemiska typ och har placerats i rätt riktning. Blanda inte nya och redan använda batterier.

⚠ *Brandfara.* Batterisubstitut är inte tillåtna. Använd bara alkaliska batterier.

Var försiktig

⚠ *Risk för kemikalieexponering.* I de aktuella materialsäkerhetsdatabladen (MSDS) finns säkerhetsprotokoll.

Inledning

Den här temperatur är till för tester i vätskeprover.

Knappar

	Tryck om du vill stoppa ändringar på displayen.
	Tryck om du vill kalibrera. Håll in tills "SEI" blinkar om du vill gå till inställningsmenyn. Sedan trycker du för att bladdra igenom inställningarna. Avsluta genom att trycka och hålla in. <i>Obs!</i> Strömmen kan inte stängas av i inställningsläget eller kalibreringsläget.

3 Kalibrering

4Mätning

5 Förvaring

Läs också den utökade användarhandboken på tillverkarens webblats.

Inställningar

Unit	Temperaturenhet
AOFF	Automatiskt av
rSET	Inställad på fabriksinställningar och standardvärd en

Felsökning

"- - -"	Inte inom mätintervallet
---------	--------------------------

Garanti

1 år för testarhuset och givaren, endast för tillverkningsfel. Skada från användning täcks inte.

Översensstämmelse

Läs också den utökade användarhandboken på tillverkarens webblats.

Pocket Pro Temp

Lisätietoja on valmistajan verkkosivuilla.

VAROITUS

⚠ *Räjähdyksvaara.* Akun asentaminen väärin voi vapauttaa räjähtäviä kaasuja. Varmista, että akut ovat samaa hyväksyttyä kemiallista tyyppiä ja että ne on asennettu oikein päin. Älä käytä uusia ja vanhoja akkuja sekaisin.

⚠ *Tulipalon vaara.* Battery substitution is not permitted. Käytä ainoastaan alkaliparistoja.

VAROTOIMI

⚠ *Kemikaalille altistumisen vaara.* Katso turvallisuusohjeet.

Johdanto

Tämä lämpötilatesteri on tarkoitettu käytettäväksi nestemäisten näytteiden määksiin.

Painikkeet

	Painikkeen painaminen lukitsee näytön muutoksilta.
	Suoritta kalibrointi painamalla painiketta. Voit siirtyä asetusvalikkoon pitämällä painiketta painettuna, kunnes SEI (Aseta) vilkkuu. Sitten voit selata asetuksia painamalla painiketta. Sulje valikko pitämällä painiketta painettuna. <i>Huomautus:</i> Virtaa ei voi katkaista asetus- ja kalibraatioiltoissa.

3 Kalibroiminen

4 Mittaus

5 Säilytys

Katso ohjeet valmistajan verkkosivustossa olevasta laajennetusta käyttöoppaasta.

Asetukset

Unit	Lämpötilayksikkö näkyy
AOFF	Automaattinen sammutus
rSET	Tehdasasetusten ja oletusarvojen palautus

Vianmäärittys

"- - -"	Ei mittaustulueella
---------	---------------------

Takuu

1 vuosi testerin rungolle ja anturille vain valmistusvikojen osalta. Takuu ei kata käytöstä aiheutuvia vaurioita.

Vaativustenmukaisuus

Katso ohjeita valmistajan verkkosivustossa olevasta laajennetusta käyttöoppaasta.

Pocket Pro Temp

За допълнителна информация посетете уеб сайта на производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ *Опасност от експлозия.* Неправилното поставяне на батериите може да доведе до освобождаването на експлозивни газове. Уверете се, че батериите са от един и същ одобрен химически модел и са поставени с правилна ориентация. Не смесвайте нови със стари батерии.

⚠ *Риск от пожар.* Не е разрешена замяна на батерията. Използвайте само алкални батерии.

ВНИМАНИЕ

⚠ *Опасност от химическа експлозия.* За информация относно протоколите по безопасност, разгледайте настоящите листи с данни за безопасност на материалите (MSDS).

Въведение

Този температура тестер е предназначен за употреба в течни проби.

Клавиши

	Натиснете, за да спрете промените на дисплея.
	Натиснете за извършване на калибриране. Натиснете и задръжте, докато не светне "SEI" за преминаване в менюто с настройки. След това натиснете, за да превъртате през настройките. Натиснете и задръжте за изход. <i>Забележка:</i> Захранването не може да се изключва по време на режим на настроиране или калибриране.

3 Калибриране

4 Измерване

5 Съхранение

Проверете разширеното ръководство за потребителя на уеб сайта на производителя.

Настройки

Unit	Показвана температурна единица
AOFF	Изключване на автоматичен режим
rSET	Задаване на фабрични настройки и стойности по подразбиране

Отстраняване на повреди

"- - -"	Не се намира в обхвата на измерването
---------	---------------------------------------

Гаранция

1 година за корпуса на тестера и сензора само за производствени дефекти. Повредите, възникнали вследствие на начина на употреба, не се покриват.

Съвместимост

Викте разширеното ръководство за потребителя на уеб сайта на производителя.

BG

Pocket Pro Temp

További információ a gyártó weboldalán elérhető.

FIGYELMEZTETÉS

⚠ *Robbanásveszély.* A szabálytalanul behelyezett akkumulátorok miatt robbanásveszélyes gázok szabadulhatnak fel. Ügyeljen az akkumulátorok azonos, jóváhagyott típusára, és hogy a megfelelő irányban legyenek behelyezve. Ne használjon egyidejűleg új és használt akkumulátorokat.

⚠ *Tűzveszély.* Más akkumulátort nem szabad használni. Kizárólag alkáli akkumulátorokat használjon.

VIGYÁZAT

⚠ *Kémiai behatás veszélye.* A biztonsági protokollal kapcsolatban lásd az aktuális anyag biztonsági adatlapjait (MSDS).

Bevezetés

Ez a hőméréséket-ellenőrző folyadékmintákban történő használatra készült.

Gombok

	Nyomja meg a kijelző módosításainak befejezéséhez.
	Nyomja meg kalibrálás elvégzéséhez. A beállítások menübe történő belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva addig, amíg a „SEI” felvilván. Ezt követően nyomja meg a beállítások közötti kereséshez. A kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva. <i>Megjegyzés:</i> A tápellátást nem lehet kikapcsolni, ha a beállításokban menüben vagy kalibrálás üzemmódban van az eszköz.

3 Kalibrálás

4 Mérés

5 Tárolás

Tekintse meg a részletes felhasználói útmutatót a gyártó weboldalán.

Beállítások

Unit	Megjelenített hőméréséket-egység
AOFF	Automatikus ki
rSET	Gyári beállításokra és alapértelmezett értékekre állítás

Hibaelhárítás

"- - -"	Mérési tartományon kívül
---------	--------------------------

Jótállás

1 év az eszköz házára és az érzékelőre, csak gyári hibák esetében. A használatból eredő károsodásra nem vonatkozik.

Megfelelés

Tekintse meg a részletes felhasználói útmutatót a gyártó weboldalán.

HU

Temp Pocket Pro

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul web al producătorului.

AVERTISEMENT

⚠ *Pericol de explozie.* Instalarea incorectă a bateriilor poate provoca eliberarea de gaze explozive. Asigurați-vă că bateriile sunt de același tip chimic aprobat și că sunt introduse cu orientarea corectă. Nu amestecați baterii noi și uzate.

⚠ *Pericol de incendiu.* Înlocuirea bateriei nu este permisă. Utilizați numai baterii alcaline

ATENȚIE

⚠ *Pericol de expunere chimică.* Consultați fișele tehnice de siguranță a materialelor (MSDS) pentru protocoalele de siguranță.

Introducere

Acest tester de temperatură este destinat utilizării în probe de lichid.

Taste

	Apăsati pentru a opri modificările efectuate afișajului.
	Apăsati pentru a efectua o calibrare. Apăsati și mențineți apăsat până când „SEI” luminează intermi ent pentru a accesa meniul de setări. Apoi, apăsați pentru a iese, apăsați și mențineți apăsat. <i>Nota:</i> Alimentarea cu energie nu poate fi oprită în timp ce vă aflați în modul de setări sau calibrare.

3 Calibrare

4 Măsurare

5 Depozitare

Consultați manualul de utilizare extins de pe site-ul web al producătorului.

Setări

Unit	Unitatea de temperatură afișată
AOFF	Opreire automată
rSET	Reglați la setările din fabrică și la valorile implicite

Depanare

"- - -"	Nu se află în intervalul de măsurare
---------	--------------------------------------

garanție

1 an pentru corpul testerului și senzor numai pentru defectele de fabricație. Deteriorările rezultate în urma utilizării nu sunt acoperite.

Conformitate

Consultați manualul de utilizare extins de pe site-ul web al producătorului.

„Pocket Pro Temp“

Papildoma informacija teikiama gamintojo tinklalapyje.

ĮSPĖJIMAS

⚠ *Sprogimo pavojus.* Neteisingai įdėjus bateriją gali išsiskirti sprogios dujos. Bateriajos būtinai turi būti to paties patvirtinto cheminio tipo ir įdėtos tinkama kryptimi. Nedėkite kartu naujų ir naudotų baterijų.

⚠ *Gaisro pavojus.* Neleidžiama pakeisti baterijos jos pakaitalu. Naudokite tik šarmines baterijas.

ATSARGIAI

⚠ *Sąlyčio su cheminėmis medžiagomis pavojus.* Saugos protokolai nurodyti galiojančiuose medžiagų saugos duomenų lapuose (MSDL).

įžanga

Sis temperatūra matuoklis naudojamas skysčių mėginiams.

Klavišai

	Paspauskite, kad sustabdytumėte pakeitimus ekrane.
	Paspauskite, kad sukalibruotumėte. Paspauskite ir palaikykite, kol pradės mirksėti „SEI“, kad patektumėte į nuostatų meniu. Tada paspauskite, kad slinktumėte per nuostatas.
<i>Norėdami išeiti,</i>	<i>paspauskite ir palaikykite.</i>
<i>Pastaba:</i>	<i>Kol veikia nuostatų arba kalibravimo režimas, matinimo išjungti negalima.</i>

3 Kalibravimas

4 Matavimas

5 Saugojimas

Žr. išplėstinį naudotojo vadovą gamintojo tinklalapyje.

Nuostatos

Unit	Rodomas temperatūros vienetas
AOFF	Automatinis išjungimas
rSET	Nustatyti gamyklinės nuostatos ir nustatymo vertes

Trikių šalinimas

"- - -"	Neatitinka matavimo intervalo
---------	-------------------------------

Garantija

1 metai matuoklio korpusui ir jutikliui tik dėl gamybos defektų. Gedimams, atsiradusiems dėl naudojimo, netaikoma.

Atitiktis

Žr. išplėstinį naudotojo vadovą gamintojo tinklalapyje.

TR

Pocket Pro Temp

Ek bilgiye üreticinin web sitesinden ulaşılabilir.

UYARI

⚠ *Patlama tehlikesi.* Pilin, yanlış takılması, patlayıcı gazların salınmasına neden olabilir. Pillerin aynı ve onaylanmış kimyasal türde olduklarından, ayrıca doğru yönlerde takılı olduklarından emin olun. Yeni ve kullanılmış pilleri bir arada kullanmayın.

⚠