

TNT 823

Demande Chimique en Oxygène

DOC312.91.94136

250–15000 mg/L DCO Gamme Ultra Haute

TNTplus®—Méthode 10212

Domaines d'application: Pour les eaux de rejet et les analyses en mode contenu.



Préparation du test

Stockage du réactif

Température de stockage: 15–25 °C (59–77 °F)

Stocker à l'abri lumière.

Température

La température de l'échantillon d'eau et de réactifs doit être entre 15–25 °C (59–77 °F).

Avant de commencer

La minéralisation est requise.

Blancs pour la détermination colorimétrique

Remplacez l'échantillon par de l'eau déminéralisée lors de la procédure d'analyse pour déterminer la valeur du blanc.

Soustrayez automatiquement la valeur du blanc des résultats de l'échantillon avec l'option d'ajustement du blanc.

Utilisez à nouveau le blanc pour d'autres mesures avec le même lot de tubes. Pour le stockage, conservez les blancs dans un endroit sombre. Surveillez l'évolution du blanc en mesurant périodiquement sa concentration.

Mesurez la valeur du blanc lorsqu'un nouveau lot de réactif est utilisé.

Certains des produits chimiques et appareils utilisés dans ce protocole peuvent présenter **un risque pour la santé et la sécurité de l'utilisateur** en cas de mauvaise manipulation ou d'accident.

Pour la sécurité de l'utilisateur **porter des lunettes et des vêtements de protection adéquats**. En cas de contact, rincer abondamment la zone affectée à l'eau courante. Respecter scrupuleusement les instructions.

Fermer le couvercle ou placer **un écran de protection** devant le réacteur DCO pour éviter les blessures en cas de projections.

Le mélange de réactifs est **photosensible**. Conserver les tubes inutilisés dans leur emballage opaque d'origine.

Les pertes de réactif dues aux éclaboussures nuiront à **l'exactitude des mesures** ; par ailleurs, elles représentent un danger pour la peau et d'autres matériaux. Laver les éclaboussures à l'eau courante.


Consultez les informations de sécurité et prenez connaissance de la date d'expiration sur l'emballage.

Consultez les fiches de données de sécurité (MSDS/SDS) pour connaître les produits chimiques utilisés. Utilisez l'équipement de protection individuelle recommandé.


Mettez au rebut les solutions soumises à réaction conformément aux réglementations locales, d'Etat et fédérales. Reportez-vous aux fiches de données de sécurité pour obtenir des informations sur la mise au rebut des réactifs inutilisés. Adressez-vous au personnel chargé des questions de sécurité, de santé et d'environnement de votre site et/ou aux organismes de réglementation locaux pour de plus amples informations sur la mise au rebut.

Cette méthode est seulement applicable sur DR1900, DR2800, DR3800, DR3900, DR5000 et DR6000.


Procédure




1. Mettre le réacteur sous tension. Préchauffer à **150 °C (302 °F)**. Fermer le couvercle ou placer un écran de protection devant le réacteur.




2. Mélanger le contenu pour avoir une solution homogène.




3. Ouvrir le tube.




4. Pipetter soigneusement **0.3 mL d'échantillon**.




5. Fermez le tube.




6. Tenir le tube par le capuchon au-dessus d'un évier. Retourner **soigneusement** 2–3 fois pour homogénéiser. Le tube deviendra **très chaude** à l'étape de ce mélange.




7. Placer le tube dans le réacteur **préchauffé**. Chauffer la cuve dans le réacteur pendant **2 heures**.




8. Attendre environ **20 minutes** afin de **laisser refroidir** la cuve à moins de **120 °C (248 °F)**.




9. Retourner le tube à plusieurs fois pour homogénéiser, pendant qu'elle est encore **chaude**.



10. Placer le tube dans un support de cuve et le **laisser refroidir** à température ambiante.



11. Bien nettoyer l'extérieur du tube.



12. Insérez le tube dans le porte-cuve. DR 1900: Accéder à méthodes LCK/TNTplus. Sélectionner le test, appuyer sur **MESURER**.

Interférences

Cette méthode est applicable pour des échantillons d'eau ayant une teneur en chlorure de 5000 mg/L max. Les concentrations en chlorure plus élevées sont à l'origine des résultats trop élevés.

Les résultats de mesures sont à vérifier par un contrôle de plausibilité (dilution et/ou addition).

Résumé de la méthode

Les substances oxydables réagissent avec le bichromate de potassium sulfurique, en présence de sulfate d'argent. Le chlorure est masqué avec du sulfate de mercure. La coloration verte du Cr^{3+} sera déterminée photométriquement.

TNT  **plus**®



FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND ORDERING:
In the U.S.A. – Call toll-free 800-227-4224
Outside the U.S.A. – Contact the HACH office or distributor serving you.
On the Worldwide Web – www.hach.com; E-mail – techhelp@hach.com

HACH COMPANY
WORLD HEADQUARTERS
Telephone: (970) 669-3050
FAX: (970) 669-2932